



# Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61183102/00/NL/000



## Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Plasstraat 13 - 2940 Stabroek



Uitgevoerd op: 25/04/2023



Uitgevoerd door: KOEN VANEYNDE (1519)

Conform

### IDENTIFICATIE VAN DERDEN

#### Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam Goister Hugo  
Adres Dokter Cuypersstraat 3 bus 3- 2630 Aartselaar

#### Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam De Smet Nick  
Adres Plasstraat 13 - 2940 Stabroek

#### Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

### IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Vincotte ID 100 172 761  
Adres Plasstraat 13 - 2940 Stabroek  
EAN-code Niet meegedeeld  
Netbeheerder naam Fluvius  
Nr Teller 76187541  
Teller index dag 18707  
Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Oilleslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 25/04/2023

1/8

**Bijlagen****Foto situatieplan (1/2)**

## GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Type controle                              | - Controlebezoek (6.5.)                                                               |
| Datum van de uitvoering van de installatie | - Voor 01/10/1981<br>- Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020<br>- Vanaf 01/06/2020      |
| Informatie inhoud controle                 | - Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. |
| Afwijkingen                                | - Toepassing van deel 8                                                               |

## GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Spanning (V)                                                      | 400+N           |
| Aard van de stroom                                                | Driefasig       |
| Type van aardelektrode                                            | Aardinspen(nen) |
| Voedingsleiding - Type                                            | VQB             |
| Voedingsleiding - Doorsnede (mm <sup>2</sup> )                    | 10              |
| Aantal eindstroombanen                                            | 12              |
| Type van het aardverbindingssysteem                               | TT              |
| Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A) | 32              |
| Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)   | 40              |
| Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen                 | 2               |

| Differentieel | In(A) | Gevoeligheid (mA) | Type |
|---------------|-------|-------------------|------|
| ABB           | 40    | 300               | A    |


## Beschrijving van de elektrische installatie

### 1V links

Plaats Kelder

Aantal  
differentieelstroominrichtinge  
n 1

Aantal stroombanen 1



( Inwendige foto )




( Uitwendige foto )

### Appartement

Plaats Berging eerste verdieping

Aantal  
differentieelstroominrichtinge  
n 1

Aantal stroombanen 11



( Inwendige foto )



( Uitwendige foto )

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Type of aarding     | Aardinspen(nen) |
| Waarde ( $\Omega$ ) | 8.68            |

## SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Stroombaanschema - referentie        | Hoevenen                           |
| Stroombaanschema - versie            | 1                                  |
| Stroombaanschema - datum             | 25/04/2023                         |
| Eendraadsschema                      | Zie bijlagen                       |
| Situatieplan - referentie            | Hoevenen                           |
| Situatieplan - versie                | 1                                  |
| Situatieplan - datum                 | 25/04/2023                         |
| Situatieplan                         | dérogation partie 8 d'application. |
| Situatieplan                         | Zie bijlagen                       |
| Situatieplan van de aardverbindingen | dérogation partie 8 d'application. |

## RESULTATEN VAN DE CONTROLE

### Uitgevoerde controles

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen      | In orde |
| Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel                                                   | Ok      |
| Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking        | Ok      |
| Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen | In orde |
| Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen          | In orde |

### Metingen en beproevingen

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Spreadingsweerstand van de aardverbinding(en) ( $\Omega$ )                                             | 8.68 |
| Waarde van het algemeen isolatieniveau (M $\Omega$ )                                                   | 90   |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)                                         | Ok   |
| Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)                                          | Ok   |
| Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders | Ok   |

### Vastgestelde inbreuken

- Nihil

## Opmerkingen

### Badkamer

- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar

## BESLUIT VAN DE CONTROLE

**De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.**


Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 25/4/2048.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.

ORIGINEEL



Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

## VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

## Foto situatieplan (2/2)






Foto van de eendraadschema's (1/1)



var 1 201412025



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| De smelt - 100 ich | 2540 Hooenen |
| planktonnet 13     |              |
| 2630 A oentrelaan  | 510 560 564  |
| 10000 Cuyperstr. 3 |              |
| 2630 A oentrelaan  |              |

~~Vincente~~  
~~K. Vaneynde~~  
25/04/2023

Page 1 231412063




Electro-Jack  
100kln Euphorbia .3  
2630 M cantrelaan  
510760564

De amede Mich  
planchoud-13  
2940 Horenen

plaat 13  
2840 Hoeven

Deur 3 25/4/23



plaat 13  
Hoeven

Eleus Jode

De omelc M.


Deur 3  
2630 Hoeven  
510 960564

plaat 13  
2840 Hoeven

plaatmaat 13  
2940 breedte

25/4/2023 versie:

- ④ Keuken
- ② Badkamer
- ③ Hall
- ④ Slaapk
- ⑤ Bergplek
- ⑥ Living
- ⑦ SLP 2



*[Signature]*

Eelke Joch


De smelt Nick

Delen Cuyper 3  
2630 Aardbeem  
510 960 564

plaatmaat 13  
2940 breedte

1200000000  
2340 Florence

Ure 3 25/4/202



planetary 13  
Hoevenen




Eleven Look  
Dokken Luyperden 3  
2630 Aankeloven  
510 960564

De omede Wick  
pleasantry 13  
2940 Hoevenen

plaatmaat 13  
2940 hoeven

25/4/2023 ve

- ① Keuken
- ② Badkamer
- ③ Hall
- ④ Slaap
- ⑤ Bergplevel
- ⑥ Living
- ⑦ SLP 2



Eelke Joubert

De smed. Niek

Dokter Cuppen 3

plaatmaat 13

2630 Aardbeven

2940 Hoeven

510 960 564