

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 12-03-2021	Inspecteur: Nico Van De Vyver	Mentor:	Installateur: Elik Elektriciteitswerken BV
ID-label: Installateur: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. EK1.06	B.T.W. nr.: BE 755 412 442	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557	Serie Nr.: 19481253		
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam: Kerkepad		Naam:	
Huisnummer: 10		Straatnaam: Kerkepad	
Busnummer:		Huisnummer: 10	
Postcode: 2940		Busnummer:	
Gemeente: Stabroek		Postcode: 2940	
Land: België		Gemeente: Stabroek	
		Land: België	
Naam contactpersoon:	Elik Elektriciteitswerken BV	Installateur	
Telefoon: 0483058803		Naam: Elik Elektriciteitswerken BV	
Gsm nr. (SMS):		BTW nr.: BE 755 412 442	
		Telefoonnummer: 0483058803	
		E-mail: Jeroen@elik.be	
Type : woning	EAN : 541	Teller Nr.: : Geen teller aanwezig	

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 1N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A
Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 18 **Isolatie:** >1000 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 2,07 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	Ok	Ok
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
9	C	20		2	2,5
9	C	16		2	
Vis nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw ☒	
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
- O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 12/3/2046
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eëndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Nico Van De Vyver

De werknemer,

Nico Van De Vyver
ACEG VZW - #137

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481



Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/3/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.










- A Badkamer
- B Garagepoort
- C Dampkap
- D Microgolf • ijskast
- E Keuken werkblad
- F Oven
- G Woonkamer
- H Vaatwas
- I Garage
- J Voeding transfo sturing verlichting
- K Verlichting
- L Slaapkamer
- M Droogkast
- N Wasmachine
- O CV
- P Reserve
- Q Reserve
- R Reserve

De aangekonden

Nico van De Vyver
ACEG vzw #137Plaats van de elektrische installatie
Bathyo
Kerkepad 10
2940 StabroekInstallateur
Elk Elektrotechnische werken bv
Grote Molensweg 199
2940 Stabroek
GSM: 0483 05 88 03
e-mail: jeroen@elk.be
BTW BE 0755 412 442p. 6/6
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz

De aangekonden

Nico van De Vyver
ACEG vzw #137Plaats van de elektrische installatie
Bathyo
Kerkepad 10
2940 StabroekInstallateur
Elk Elektrotechnische werken bv
Grote Molensweg 199
2940 Stabroek
GSM: 0483 05 88 03
e-mail: jeroen@elk.be
BTW BE 0755 412 442p. 2/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

